

# 21235\_BÁSCULA MEDIDORA PLAZIX

## FRONT PART

### 21235 - Báscula Medidora Plazix Manual de instrucciones (Esp)



Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

#### Descripción del producto:




#### Especificaciones:


- Peso máximo soportado: 5kg
- Peso mínimo: 1g
- Unidades de medida: g/lb:oz
- Unidades de volumen: ml, taza. Indica el volumen de agua, leche, aceite y harina.
- Función de tara
- Función autoapagado
- Indicación de batería baja y sobrecarga
- 1 pila de litio CR2032 incluida

#### Funcionamiento:


Coloque la báscula sobre una superficie dura y plana. Presione el botón "ON/TARE" para encender la báscula y estará lista para su uso cuando la pantalla LCD muestre "0g" después de la visualización completa.



Presione el botón "UNIT" y podrá elegir entre las diferentes unidades: lb.oz/g




Presione MODE para cambiar de modo (pesaje, volumen de agua, volumen de leche, volumen de aceite y volumen de harina). Luego presione UNIT para seleccionar la unidad que necesita.



Cuando elija agua, leche o aceite, la unidad puede ser ml o taza.

Cuando elija harina, la unidad puede ser taza.



Coloque los productos que desea pesar en la plataforma de la báscula y el peso se mostrará en la pantalla.

Presione el botón "ON/TARE" para eliminar el peso de las cosas en la plataforma y la pantalla mostrará "0g". Luego coloque el elemento en la plataforma y el peso de las cosas que agregue se mostrará en la pantalla. Continúe usando el botón "ON/TARE" y podrá obtener el peso respectivo de más cosas repitiendo la tara cómodamente. Y cuando se retiren todas las cosas de la plataforma, el peso total se mostrará en la pantalla.

Presione el botón "ON/TARE" para apagar la báscula cuando la pantalla muestre "0g" si no es necesario pesar más o se apagará automáticamente si no se usa más en unos segundos.

Cambie una batería nueva cuando aparezca "LO" en la pantalla, lo que indica que la batería está agotada. "O-Ld" aparece en la pantalla indica sobrecarga.

#### Advertencias:

1. No lo exponga a la lluvia o entornos mojados.
2. Evite caídas que le puedan generar daños serios.
3. No intente reparar la unidad por sí mismo, contacte con un especialista.
4. Para evitar riesgos, no se deshaga de él de manera inapropiada.
5. Límpielo con un trapo seco.
6. No lo instale cerca de fuentes de calor o luz solar directa.
7. No inserte ningún objeto metálico en la unidad, existiría la posibilidad de un cortocircuito.



El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local. Antes de entregar los RAEE se deben extraer las pilas.

CE  
FABRICADO EN PRC

MIKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225  
Ctra. de Huércal-Overa, s/n, 04640, Puñal, Almería, Spain.

## BACK PART

### 21235 - Measuring Scale Plazix User manual(Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

#### Product overview:




#### Specifications:

- Maximum capacity: 5kg
- Minimum capacity: 1g
- Units of measurement: g/lb:oz
- Volume units: ml, cup. Indicate volume of water, milk, oil and flour
- Tare function
- Auto power off function
- Low battery and overload indication
- 1 CR2032 Lithium battery included


#### Operation:

Place the scale steadily on hard and flat surface. Clean table is best.


Press the "ON/TARE" button to switch on the scale and it will get ready for use when the LCD screen shows "0g" after full display.



Press the "UNIT" button and you can choose from the different units: lb.oz/g



Press MODE to switch mode (weighing, water volume, milk volume, oil volume and flour volume ). Then press UNIT to select the unit you need.



When choose water,milk,oil,the unit can be ml or cup.

When choose flour,the unit can be cup.



Put the goods you want to weight on the platform of the scale and weight will be showed on the screen.

Press the "ON/TARE" button to clear the weight of the things on the platform and the screen will show "0g". Then put the food on the platform and the weight of the stuff you add will be displayed on the screen. Continue to use the "ON/TARE" button and you can get respective weight of more things through repeating tare conveniently. And when all the stuff get remove off the platform, the total weight will be showed on the screen.

Press the "ON/TARE" button to switch off the scale when the screen shows "0g" if no more weighing is needed or it will auto off if no further using within seconds.

Please change a new battery when "LO" appears on the screen which indicates that the battery is out of power. "O-Ld" shows on the screen indicates overload.

#### Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately.
5. Clean it with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities. Before disposing the WEEE, please remove the batteries.

CE  
MADE IN PRC

MIKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225  
Ctra. de Huércal-Overa, s/n, 04640, Puñal, Almería, Spain.