

# 6514\_BASCULA HINFEX

## FRONT PART

### 6514\_Báscula Hinfex Manual de instrucciones (Esp)



Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

#### Descripción del producto:



#### Especificaciones:

- Peso máximo soportado: 5kg
- Peso mínimo: 2g
- Precisión máxima: 1g
- Unidades de medida: kg/g/lb:oz/ml agua/ml leche
- 1 pila de litio CR2032 incluida
- Función autoapagado

#### Funcionamiento:

Situe la báscula en una superficie firme y nivelada, y a continuación presione el botón ON/OFF-TARE para encenderla.

Si desea cambiar la unidad de medida, pulse la tecla UNIT.

Con la pantalla mostrando 0, pulse el botón ON/OFF-TARE para apagar la báscula.

#### Función Tara:

Con la báscula encendida, situe un recipiente sobre la misma y pulse el botón ON/OFF-TARE.

La pantalla mostrará la palabra *TARE* en la parte inferior izquierda y el contador a 0.

En ese momento podrá añadir el producto a pesar.

#### Notas de uso:

- Coloque los objetos en el centro de la báscula para una medición más precisa.
- El peso máximo soportado por la báscula es de 5kg. Si sobrepasa este peso la pantalla mostrará el mensaje *Err*, corriendo el riesgo de dañar la báscula.
- Si la pantalla muestra el mensaje *Lo*, indicará que se está agotando la batería y que es necesario su reemplazo inmediato.
- No utilizar con las manos mojadas
- No coloque artículos calientes sobre la báscula

#### Advertencias:

1. No lo exponga a la lluvia o entornos mojados.
2. Evite caídas que le puedan generar daños serios.
3. No intente reparar la unidad por sí mismo, contacte con un especialista.
4. Para evitar riesgos, no se deshaga de él de manera inapropiada.
5. Límpielo con un trapo seco.
6. No lo instale cerca de fuentes de calor o luz solar directa.
7. No inserte ningún objeto metálico en la unidad, existirá la posibilidad de un cortocircuito.



El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje.

Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local.

MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225  
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pulpi, Almería, Spain.

## BACK PART

### 6514\_Weighing Scales Hinfex User manual(Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

#### Product overview:



#### Specifications:

- Maximum capacity: 5kg
- Minimum capacity: 2g
- Accuracy: 1g
- Units of measurement: kg/g/lb:oz/ml water/ml milk
- 1 CR2032 Lithium battery included
- Auto power off function

#### Operation:

Place the scale into a firm level surface, and then press the ON/OFF-TARE button to power on.

If you want to change the measurement units, push the UNIT button.

With the display showing 0, push ON/OFF-TARE to power off the scale.

#### Tare function:

With the scale turned on, put a container into the scale and press the ON/OFF-TARE button.

The display will show the *TARE* word at the bottom left side and the counter 0.

From this moment you can add the item that you want to weight.

#### Useful notes:

- Put the objects centered into the scale to get a more accuracy measurement.
- The scale got a maximum capacity of 5kg. If you overload the scale the display will show the *Err* message, and you suffer the risk of damage the scale.
- If the display shows the message *Lo*, the battery will be near to their end and needs to replace it immediately.
- Do not use with wet hands
- Do not put hot items over the scale

#### Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately.
5. Clean it with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225  
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pulpi, Almería, Spain.