

21238_TERMÓMETRO DREAX

FRONT PART

21238 - Termómetro Dreax Manual de instrucciones (Esp)



Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

Pulse el botón C/F para cambiar los datos mostrados entre °C and °F.

Pulse el botón clear para eliminar los registros de temperatura máxima/mínima registrada.

Funciona con 2 Pilas AAA No Incluidas.



FABRICADO EN PRC



El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje.

Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local. Antes de entregar los RAEE se deben extraer las pilas.

MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. de Huércal-Overa, s/n, 04640, Puñpi, Almería, Spain.

BACK PART

21238 - Thermometer Dreax User manual (Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Press C/F button to change the displayed data between °C and °F.

Press clear button to delete the recorded maximum/minimum temperature registry.

Works with 2 Batteries AAA Not Included.



MADE IN PRC



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from the household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling.

For more information, contact your local authorities. Before disposing the WEEE, please remove the batteries.

MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. De Huercal-Overa, s/n, 04640, Puñpi, Almería, Spain.